資料 ４０－１（１）

OE 情報スクリーニング状況（2021.3.23～2021.6.13）（NRC 情報）

2021.6.14
原子力安全推進協会

No	文書番号	日　付	国　名	ﾌﾟﾗﾝﾄ名	炉型	件　　名	区分
1	RIS 2000-11 補遺 2	21/01/28	米国	－	－	NRC 緊急電気通信システム	否

資料 ４０－１（２）

OE 情報スクリーニング状況（2021.3.23～2021.6.13）（IAEA 情報）

2021.6.14
原子力安全推進協会

No	文書番号	日　付	国　名	ﾌﾟﾗﾝﾄ名	炉型	件　　名	区分
1	IRS8978	19/08/06			PHWR		参考
2	IRS8980	18/04/23			PWR		否
3	IRS8982	19/06/16			PHWR		参考
4	IRS8984	19/12/05			－		参考
5	IRS8985	20/03/18			PWR		否
6	IRS8990	16/08/25			GCR		否
7	IRS8991	19/07/22			PWR		否
8	IRS8994	20/05/05	ｱﾒﾘｶ	ｾｰﾚﾑ 1	PWR	モード４において、余熱除去ポンプの吸込み母管内の流体温度が、冷却材喪失事故時にキャビテーションを起こす温度を超過と評価 (LER 05000272/2020-002)	参考

※枠内は国際機関との取り決めにより公開できません。