富来川南岸断層の端部 一重力異常一

○富来川南岸断層の深部構造を確認するため、ブーゲー異常図、水平一次微分図を作成した。

〇富来川南岸断層周辺のブーゲー異常図及び水平一次微分図によれば、重力異常の急変部は、海岸線付近からLoc.Aまでの断層が推定された位置にほぼ対応して いる。

〇基盤等の鉛直な段差構造の位置を示す鉛直一次微分値の0mGal/kmの等値線は、断層沿いに直線的に認められ、その北東側、南西側では屈曲する(下図、次頁)。



・なお、フィルター処理ついては、富来川南岸断層の地下構造について議論している

Hiramatsu et al. (2019)を参考にした。

第1064回審査会合 資料1 P.228 一部修正 富来川南岸断層

【拡大範囲】



### 富来川南岸断層

### 【重力勾配テンソル解析(Hiramatsu et al., 2019)】

OHiramatsu et al.(2019)は富来川南岸断層の地下構造が今泉ほか(2018)の推定活断層とほぼ同じ範囲に分布し, 周囲の断層と連続構造を示さないとしている。 OHiramatsu et al.(2019)は重力勾配テンソル解析を実施し, 富来川南岸断層の地下構造は傾斜角は45~60°が推定されるとしており, これは反射法地震探査で得ら れた傾斜角と整合的である。



地下構造が今泉ほか(2018)の推定活断層とほぼ同じ範囲に分布し、周囲の断層と連続構造を示さない。

### <sup>富来川南岸断層</sup>【2次元タルワニ法解析 (Hiramatsu et al., 2019; 小林ほか, 2020)】

OHiramatsu et al. (2019)は, 2次元タルワニ法解析(Talwani et al., 1959)を行い, 富来川南岸断層周辺の密度構造を推定し, 断層が55°のとき, 重力異常の計算値 と実測値がもっとも整合することを確認した。

OHiramatsu et al. (2019)が推定した密度構造は、反射法地震探査の結果と整合的である(小林ほか、2020)。



# 富来川南岸断層の端部 一海上音波探査-

〇断層の南西方沖の海上音波探査結果を確認した。 〇富来川南岸断層の南西方延長にあたるNo.6.75U測線において,いずれの地層にも断層が推定できるような変位,変形は認められない。



6-37

第1064回審査会合 資料1 P.232 再掲 富来川南岸断層(南西端)

### 【No.108U測線】

〇富来川南岸断層の南西方延長にあたるNo.108U測線において、いずれの地層にも断層が推定できるような変位、変形は認められない。



富来川南岸断層の端部 ーまとめー

### ■北東端

〇地形調査の結果,直線的な急崖等からなるリニアメント・変動地形を約6km区間判読した。

〇地質調査の結果,リニアメント・変動地形の北東方には、対応する断層は認められず、Loc.Aより北東方には富来川南岸断層は延長しないと判断した。

〇重力探査(ブーゲー異常図及び水平ー次微分図)の結果,断層と対応して直線的な重力異常急変部が認められ,さらに北東方延長の楚和付近まで連続して認められる。

⇒地形調査, 地質調査によれば, 少なくともLoc.Aより北東方には, 富来川南岸断層に対応する断層は認められないものの, 海岸線付近からLoc.Aまでの区間において断層と対応して認められ た直線的な重力異常急変部がさらに北東方へ連続していることから, 直線的な重力異常急変部が途絶える地点(鉛直一次微分値の0mGal/kmの等値線が屈曲する地点)を北東端と評価。

#### ■南西端

○リニアメント・変動地形の南西方延長に位置する富来港西方沖の海上音波探査記録(No.6.75U測線, No.108U測線)において, 断層は認められない。 ⇒海上音波探査で断層が認められないことを確認したNo.6.75U測線を南西端と評価。

〇以上のことから,富来川南岸断層の長さについては,リニアメント・変動地形を判読した区間を含む,直線的な重力異常急変部が途絶える地点(北東端)から海上音波探査で断層が認められな いことを確認したNo.6.75U測線(南西端)までの約9.0km区間を評価。





# 調査⑦ S-4 上載地層法の確認

・35m盤トレンチ(追加掘削部)

■上載地層法による評価地点

OS-4が分布する基盤岩の直上に,約12~13万年前以前に 堆積した地層であるHIa段丘堆積物が確認できることから, 35m盤トレンチにおいて,評価を行った。





調査位置図

# S-4 35m盤トレンチ -評価結果-

OS-4の活動性評価を行うため、高位段丘 I a面を判読した位置において、トレンチ調査(35m盤トレンチ)を実施した。 O35m盤トレンチにおいて、幅2~20cmの固結した破砕部及び幅フィルム状~3cmの粘土状破砕部からなるS-4を確認。 O基盤の安山岩(角礫質)の上位には、下位からH I a段丘堆積物、赤色土壌、赤褐色土壌が分布する。 OS-4の上方に分布するH I a段丘堆積物に変位・変形は認められないものの、岩盤の風化の影響により、せん断面が不明瞭となる。

〇追加掘削を実施した結果,新北面では岩盤の風化の影響が小さくなり,せん断面が明瞭に確認できるようになった。 〇ただし,岩盤上面付近ではせん断面が不明瞭となる。

〇追加掘削を実施した結果、S-4の上方に分布するHIa段丘堆積物に変位・変形は認められないものの、岩盤中の断層が岩盤上面付近で不明瞭となる。







35mtr(1)

		火山ガラスの 形態別含有量			重鉱物の含有量 (/3000粒子)									<i>β</i> 石英			进来					
<u> 訊料番号</u> アノフ名	(/	/30	000	) ) 利	子	)		0 5	<b>DX</b>	5		G	-lo	5	Cum	(/:	3000粒子) 11 <b>元</b> / 11元 / 11. / 1		1佣 -方			
35m tr(1)-01																	ļ					
35m tr(1)-02									5								Γ					
35m tr(1)-03																						
35m tr(1)-04																						
35m tr(1)-05																						
35m tr(1)-06																						
35m tr(1)-07								Γ									Г					
35m tr(1)-08																						
35m tr(1)-09								Г									Γ					
35m tr(1)-10								Г									Г					
35m tr(1)-11								Γ									Γ					
35m tr(1)-12																						
35m tr(1)-13								Γ									Γ					
35m tr(1)-14																						
35m tr(1)-15																	Γ					
35m tr(1)-16																						

試料は5cm間隔

#### 35mtr(3)

		火山ガラスの 形態別含有量			重鉱物の含有量 (/3000粒子)								β石英		英	供去		
武科奋方	アノフ名	(/3000粒子) 10 20 30 40 50		Opx 5 10 15			GH0 5 10 15			Cum	(/3000粒子) 1 2 3 4		i子 ₄	) 1佣 方				
35m tr(3)-01									Γ									
35m tr(3)-02																		
35m tr(3)-03																		
35m tr(3)-04																		
35m tr(3)-05									Г									
35m tr(3)-06	K-Tz								Г		Π			E				
35m tr(3)-07									Г								Т	
35m tr(3)-08									Г		П			E		Τ		
35m tr(3)-09									T					Г		T		
35m tr(3)-10									$\square$					П				
35m tr(3)-11									$\top$		$\square$			F		T		
35m tr(3)-12									$\square$					Г				
35m tr(3)-13									$\square$		Π			П	1	T		
35m tr(3)-14									$\top$	$\square$	$\square$			f		Ť	+	
35m tr(3)-15									$\square$		П			П	┓	T		
35m tr(3)-16									$\top$		$\square$			П		Ť	+	
35m tr(3)-17									t	$\vdash$	Π			П	┓	T		
35m tr(3)-18						ſ			$\top$		$\square$			Π		Ť	+	
35m tr(3)-19			+		1				t	$\square$	$\square$			П	┓	T	T	
35m tr(3)-20									t	$\square$	$\square$			Н	+	+	T	
35m tr(3)-21			+		1				┢	$\vdash$	$\square$			Η	+	$^{+}$	+	
35m tr(3)-22			+		1				t		$\square$			Η	+	+	+	
35m tr(3)-23			+						┢	$\square$	$\square$			Η	+	+	+	
35m tr(3)-24			++	+					t	$\vdash$	$\square$			Η	+	t	+	
35m tr(3)-25			+	1					T		$\square$			Π	+	T	T	

試料は5cm間隔

Opx:斜方輝石 GHo:緑色普通角閃石 Cum:カミングトン閃石

#### 35mtr(2)

카세포미 드ㄱ드↗		火山ガ 形態別		重釬 (/	広物( 300	の含有 0粒子	<b>百量</b> ·)	β石英	供去		
試料番号 テノ	テノフ名	(/3000粒子) 10 20 30 40 50		Opx 5 10 15		GHo 5 10 15		Cum	(/3000粒子 1234	<u>رہ ایر</u>	
35m tr(2)-01											
35m tr(2)-02											
35m tr(2)-03	K-Tz										
35m tr(2)-04											
35m tr(2)-05											
35m tr(2)-06											
35m tr(2)-07											
35m tr(2)-08											
35m tr(2)-09											
35m tr(2)-10											
35m tr(2)-11											
35m tr(2)-12											
35m tr(2)-13											
35m tr(2)-14											
35m tr(2)-15											
35m tr(2)-16											
35m tr(2)-17											
35m tr(2)-18											

試料は5cm間隔

### ● β 石英中のガラス包有物の主成分分析結果については、次頁を参照

# 火山灰分析結果 35m盤トレンチ②



\*

古澤・中村(2009)におけるK-Tzに含まれるβ石英中のガラス包有物の主成分

# 遊離酸化鉄分析結果 35m盤トレンチ





遊離酸化鉄分析結果

20cr

拡大1写真

拡大1写真(礫等を加筆)





20cm

拡大2写真

拡大2写真(礫等を加筆)

## 敷地内断層上に分布する海成堆積物の認定 -露頭観察結果-

第1049回審査会合 資料1 P.565 再掲

- 〇礫の形状の肉眼観察の結果, No.2トレンチ, 35m盤トレンチ, 駐車場南東方トレンチの堆積物の礫は, 陸成堆積物に比べて, 円磨が進んでいることが確認された。
- Oこのことを定量的な指標により確認するため、これら3箇所から採取した礫について、礫のab面、ac面を対象として、解析ソフトImageJによる三次元的な礫形状の計測を行った(次頁)。
- 〇一方, えん堤左岸トレンチの堆積物の礫については, 肉眼の観察の結果, 陸成堆積物との明確な差異が認められなかった。また, 礫径が小さく風化が進み, トレンチ壁面からの採取が困難であり, 追加掘削したえん堤左岸トレンチ(追加部)においても同様の状況であった。よって, えん堤左岸トレンチ(追加部)の壁面の写真を用いて礫をトレースし, 礫の中間径(b)と短径(c)が等しいと仮定して, 二次元的に礫の形状の計測を行った。

		留大生		礫の	形状		この注め井井
	Ē	词重心尽	円礫	亜円礫	亜角礫	角礫	その他の産状
	中位段丘 I 面	No.2トレンチ		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	角礫		・層理が認められる。
		35m盤トレンチ	田▲	~亜角礫主体で	円礫も混じる		
	高位段丘 I a面	駐車場南東方トレンチ	₩P ◆	]~円礫			・扁平な礫が海側に傾斜した覆瓦状構造 (インブリケーション)が認められる。
		えん堤左岸トレンチ (追加部含む)		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	~亜円礫		
海	中位段丘I面	安部屋表土はぎ	∎⊓ ◀	]~円礫 →			・層理が認められる。 ・穿孔貝の穿孔痕が認められる。
一)   成		敷地北方の礫浜		円~亜角礫	>		・扁平な礫が海側に傾斜した覆瓦状構造 (インブリケーション)が認められる。
積	現海浜	敷地前面海岸	田 田 ◀	~亜角礫主体で「	円礫も混じる		
190		敷地南方の砂浜					・層理が認められる。 ・貝殻片を含む。
	古期扇状地	生神南部	<b>↓</b>	角~亜円磷	主体で一部に円	礫を含む	・扁平な礫が陸側に傾斜した覆瓦状構造 (インブリケーション)が認められる。
味	問近公	事務本館前トレンチ		<u>● 亜円~亜</u>	角礫▶		・堆積物中に約6千年前の¹⁴C年代値を示す 木片を含む。
隆成地	111111111111111111111111111111111111111	No.1トレンチ			角~亜円礫		・堆積物中に年代の異なる火山灰が混在し ている。
□ 堆 積		神川(本流)			<u>角</u> ∽	●亜角礫	
110	現河床	神川(支流)				<mark>▲   角礫   →</mark>	
		小浦川					

敷地内断層上に分布する海成堆積物の認定 - 礫の形状の定量的な評価-

第1049回審査会合 資料1 P.566 再掲

〇解析ソフトImageJによる計測の結果, No.2トレンチ, 35m盤トレンチ, 駐車場南東方トレンチの堆積物の礫の平均真円度は0.77 以上であり,本地域の海成堆積物と同程度に円磨が進んでいることが確認された。

Oなお,えん堤左岸トレンチ(追加部)において、トレンチ壁面の写真から二次元的に計測を行った結果,抽出された礫の見かけの長径と短径の平均値は1試料を除きすべて5cm未満であった。それらを用いた計測の結果,礫の平均真円度は約0.78であり、0.77を上回るものの,他の地点の堆積物と同じ条件で比較できないことから、えん堤左岸トレンチの堆積物については、海成堆積物として扱わないこととした。

Oしたがって、No.2トレンチ、35m盤トレンチ、駐車場南東方トレンチの堆積物は、海成堆積物であると判断される。



# S-4 35m盤トレンチ -S-4と上載地層との関係-



# S-4 35m盤トレンチ ー旧北面・南面・底盤 写真ー









\* 人工改変により南面には 上載地層は分布しない。



### S-4 35m盤トレンチ

## 【拡大写真(旧北面)】



#### 第1049回審査会合 資料1 P.686 再掲

# S-4 35m盤トレンチ ー岩盤上面に関する分析結果ー

○北面の地表付近では、風化により岩盤(安山岩)とHⅠa段丘堆積物の境界が不明確であることから、目視観察による岩盤上面の境界を明確にする目的で、詳細な観察・分析を実施した。
○はぎとり調査、帯磁率測定、CT画像観察の結果、目視観察による岩盤上面位置と整合的なデータが得られた。

←W E→ HIa段丘堆積物 安山岩(角礫質) / S-4 20cm 0 ---- 不明瞭な主せん断面

### 旧北面 岩盤上面付近 拡大写真(目視観察による地質区分を加筆) (2018年撮影)

#### 岩盤とHIa段丘堆積物の分析結果一覧表

分析項目	結果
はぎとり調査	H I a段丘堆積物は, 岩盤(安山岩)に比 べて円礫が多く含まれ, 岩盤中には認め られない多色礫を含むことから, 目視観察 による岩盤上面の境界と整合的である。
帯磁率測定	H I a段丘堆積物と岩盤(安山岩)の境界 付近で帯磁率の変化が認められることか ら,帯磁率測定結果は目視観察による岩 盤上面の境界と整合的である。
CT画像観察	H I a段丘堆積物と岩盤(安山岩)で密度 差が認められ,密度の境界は目視観察に よる岩盤上面の境界と整合的である。



・HIa段丘堆積物は、岩盤(安山岩)に比べて円礫が多く含まれ、岩盤中には認められない多色礫を含むことから、目視観察による岩盤上面の境界 と整合的である。



旧北面 測定箇所写真(2022年1月撮影)

・帯磁率測定の結果, HIa段丘堆積物と岩盤(安山岩)の境界付近で帯磁率の変化が認められることから,帯磁率測定結果は目視観察による岩盤上 面の境界と整合的である。

・なお,一部岩盤中においてHIa段丘堆積物よりも低い値を示す箇所が認められるが,これは風化した岩盤の上位に新鮮な礫を含むHIa段丘堆積物が堆積したことによるものと考えられる。

## 【CT画像観察結果(旧北面)】





旧北面 試料採取位置

・CT画像によれば、HIa段丘堆積物と岩盤(安山岩)で密度差が認められ、密度の境界は目視観察による岩盤上面の境界と整合的である。

# S-4 35m盤トレンチ 追加掘削結果 ーS-4と上載地層との関係ー

第1049回審査会合 資料1 P.690 再掲

〇旧北面では岩盤のタマネギ状風化の影響によりせん断面が不明瞭となっていたことから,追加掘削を実施した結果,幅2.0~10cmの固結した 破砕部及び幅フィルム状~1.5cmの粘土状破砕部を伴うS-4を確認した。

〇基盤の安山岩(角礫質)の上位には、下位からHIa段丘堆積物、赤色土壌、赤褐色土壌が分布する。

〇旧北面において不明瞭であったS-4は、新北面では岩盤の風化の影響が小さくなり、せん断面が明瞭に確認できるようになった。

OS-4の上方に分布するHIa段丘堆積物に変位・変形は認められないものの、S-4は岩盤上面付近で不明瞭となる。



## 【S-4写真(新北面)】



新北面写真

新北面写真(S-4等を加筆)

#### <u>S-4</u>

・走向傾斜N40E/68NWを示し、せん断面に沿って固結した粘土・砂状破砕部が幅2.0~10cmで分布する。 ・せん断面は明瞭であり、下部でフィルム状~1cm、中部で0.5~1.5cmの明褐~黄灰色の粘土を挟む。 ・一方、最上部では不明瞭であるが、西側の黄褐色の安山岩(角礫質)と東側の赤褐色の固結した破砕部の境界として識別できる。 ・固結した粘土・砂状破砕部は灰~赤褐色を呈し、流理状の構造を伴う。

## 【S-4拡大写真(新北面)】

S-4



新北面 拡大写真

<complex-block>

新北面 拡大写真(S-4等を加筆)

・S-4は、HIa段丘堆積物に変位・変形を与えていない。 ・ただし、せん断面は岩盤上面のごく直近では不明瞭となる。

## 【S-4写真(新西面)】



新西面写真

新西面写真(S-4等を加筆)

<u>S-4</u>

- ・走向傾斜N48E/66NWを示し、せん断面に沿って固結した粘土・砂状破砕部が幅0.5~2.5cmで分布する。法面の中部では、「ミ型」に雁行する。
- ・せん断面は下部で明瞭であり、黒色の皮膜が沈着している。一方、上部では不明瞭である。
- ・固結した粘土・砂状破砕部は灰~赤褐色を呈し、流理状の構造を伴う。

## 【S-4拡大写真(新西面)】



### 新西面 拡大写真

新西面 拡大写真(S-4等を加筆)

・S-4は、岩盤上面付近では不明瞭となる。

## 5.3.4 S-4 (1)35m盤トレンチ 追加掘削結果 一岩盤上面に関する分析結果-

第1049回審査会合 資料1 P.695 再掲

○目視観察による岩盤上面の境界を明確にする目的で,詳細な観察・分析を実施した。
○帯磁率測定の結果,HIa段丘堆積物と岩盤では大きな違いは認められないものの,CTスキャンの結果,目視観察による岩盤上面位置と整合的なデータが得られた。



## 【帯磁率測定結果(新北面)】

新北面 測定箇所写真

・帯磁率測定の結果,赤色土壌では相対的に低い値を示すものの,HIa段丘堆積物と岩盤(安山岩)では帯磁率に大きな違いは認められない。

第1049回審査会合 資料1 P.696 再掲





新西面 測定箇所写真

・帯磁率測定の結果,赤色土壌では相対的に低い値を示すものの,HIa段丘堆積物と岩盤(安山岩)では帯磁率に大きな違いは認められない。

## 【CT画像観察結果(新西面)】



新西面 試料採取位置

・CT画像によれば、HIa段丘堆積物と岩盤(安山岩)で密度差が認められ、密度の境界は目視観察による岩盤上面の境界と整合的である。

# 35m盤トレンチ - 底盤写真・スケッチー





S-4付近詳細スケッチ



OS-4に斜交する断層は、底盤においてS-4に切られている。



S-4と斜交する断層は、褐~黄灰色 安山岩と赤褐~赤灰色安山岩の岩 相境界となっている。
S-4との交差部では、S-4が連続して 直線的に連続するのに対して、S-4 に斜交する断層はS-4の主せん断面 に沿って分布するレンズ状の固結し た破砕部の縁に沿って、見かけ左に 約10cm変位している。
また、主せん断面の変位とともに、断 層に伴う岩相境界や固結した破砕部 も、同様に見かけ左に約10cm変位し ている。

主せん断面
 固結した破砕部

第1049回審査会合 資料1 P.712 再掲

OS-4に斜交する断層は、北面において基盤直上のHIa段丘堆積物に変位・変形を与えていない。



### S-4に斜交する断層 拡大写真(地質境界等を加筆)

S-4に斜交する断層 拡大写真

・北面の上部で低角度の割れ目が形成され、断層トレースが不明瞭となっている。断層は、 岩盤の上面まで追跡でき、基盤直上のHIa段丘堆積物に変位・変形を与えていない。

# 調査⑧ ボーリングコア観察

## ・福浦断層南部の性状と連続性

- ・断層oの性状と連続性
- ・富来川南岸断層の性状と連続性

コア倉庫レイアウト

○コア倉庫では,敷地内断層,敷地近傍の断層(福浦断層,断層₀,富来川南岸断層)のコア観察,薄片観察,地形判読を行います。
 ○ボーリングコア観察は,敷地近傍の断層(福浦断層,断層₀,富来川南岸断層)のは状,連続性の確認を行います。
 ○薄片観察は,評価対象断層に選定された断層の鉱物脈法により評価した薄片及び福浦断層,断層₀の薄片を観察していただきます。
 ○敷地近傍の地形判読は,敷地近傍に分布する断層周辺の空中写真や赤色立体地図を確認していただきます。



コア倉庫 配置図

# 現地調査で説明する福浦断層,断層oのボーリングー覧



● :斜めボーリング 経色は現地調査で確認いただく礼

#### コア観察①のボーリング一覧

	-						
説明予定ボーリング							
孔名	区間	目的					
OS-4	35~44m	福浦断層(東側)の性状					
OS-9	12 <b>~</b> 20.5m						
OS-3'	24~32m						
OS-2	90~99m	福浦断層(西側)の性状					
FD-9	9 <b>~</b> 18m						
FD-8	51~60m						

#### コア観察②のボーリングー覧

	説明予定ボーリング										
孔名	区間	目的									
F-1'	24~71m										
FD-6	0~70m	福浦断層(東側)の南方への連 続性									
FD-3	0~50m										

#### コア観察③のボーリング一覧

	説明予定ボーリング										
孔名	区間	目的									
FD-1	0~39m										
FD-2	0~25m										
FD-7	0~60m	福浦断層(西側)の南方への連 続性									
FD-4	0~50m										
FD-5	0~50m										

#### コア観察⑤のボーリングー覧

	説明予定ボーリング								
孔名	区間	目的							
OS-5	0~50m								
OS-6	0~60m								
OS-7	0~29m	町唐のの性状							
OS-8	0~32m								
OS-9	0~80m	断層oの北東方への連続性							

・コア観察①:福浦断層南部の性状を確認していただきます。
 ・コア観察②:福浦断層(東側)の南方への連続性を確認していただきます。
 ・コア観察③:福浦断層(西側)の南方への連続性を確認していただきます。
 ・コア観察⑤:断層oの性状,北東方への連続性を確認していただきます。



コア観察④のボーリング一覧

説明予定ボーリング							
孔名	区間	目的					
TJ-1	129 <b>~</b> 138m	富来川南岸断層の性状					
WD-1	0~115m						
IM-a	0~66m	晶米川鼡戸町暦の北東方への建続性					

・コア観察④:富来川南岸断層の性状,北東方への連続性を確認していただきます。



# 福浦断層南部の性状と連続性

# 福浦断層南部の分布 – 調査結果 –

○追加調査の結果,2本の断層は大坪川ダム左岸に連続し,そのうち西側の断層は複数のボーリング孔及び表土はぎで南方に連続することを確認した。 ○一方,東側の断層は南方のボーリング孔(F-1'孔,FD-6孔)に連続しないことを確認した(福浦断層(東側)の南端)。 ○なお,ボーリング孔等で確認したその他の破砕部については,連続性に乏しいこと等から,いずれも福浦断層に対応しないと評価した。

福浦断層

(東側)

C測線



※:仮に福浦断層(東側)のトレースが西に振れてルートマップIに連続し,
その南方の段丘面に認められる鞍部の方向へ連続した場合でも、
ボーリング調査(FD-4孔, FD-5孔, FD-7孔)の結果, 対応する断層は
認められない。



	福沪	甫斷層(東側)					
名称	確認深度(m)	標高(m)	走向・傾斜 (走向は真北)	破砕部の幅 (cm)			
反射法地震探査 C測線	CMP120付近	_	約65度西傾斜	_			
反射法地震探査 B測線	CMP160付近	—	約80度西傾斜	_			
OS-4	40.60~40.63	EL26.73~26.71	N4W/55SW	2.2			
F-1'	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
FD-6	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
FD-3	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
ルートマップH	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
	 福汐	甫断層(西側)					
名称	確認位置 確認深度(m)	標高(m)	走向・傾斜 (走向は真北)	破砕部の幅 (cm)			
反射法地震探査 C測線	CMP180付近	_	約65度西傾斜	—			
大坪川ダム右岸北道路	地表	EL35付近	N16W/48~72W	6.5			
大坪川ダム右岸トレンチ	地表	EL48付近	N2E/74NW	35			
大坪川ダム右岸南道路	地表	EL43付近	N26W/60SW	20			
反射法地震探査 B測線	CMP100付近	—	約75度西傾斜	—			
OS-9	17.08~17.18	EL43.47~43.40	N9E/63NW	4.0			
OS-3'	28.32~28.35	EL37.14~37.12	N10E/66NW	2.1			
OS-2	94.61~94.62	EL-10.99~-11.00	N21E/69NW	1.6			
ルートマップI	地表	EL50付近	N8E/60NW	10			
FD-8	55.80 <b>~</b> 55.88	EL8.84~8.79	N31W/79SW	8.0			
FD-9	14.70~14.76	EL36.73~36.68	N13W/64SW	6.0			
FD-1	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
FD-2	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
FD-7	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
FD-4	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
FD-5	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
ルートマップF	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
ルートマップG	福	浦断層に対応する破	砕部が認められない				
		凡例					
高位段丘I面	:断層確認位置(傾斜)	料を考慮して地表付近に」	Eげた位置)				
: І ьт	<ul> <li>:反射法地震探査で</li> </ul>	の断層確認位置(傾斜を	考慮して地表付近に上げた位	2置)			
1 a CD		ř	-:反射法地震探査(陸域)				
リニアメル・変動絶影 推定区間							
Lo (変動地形である可能性は非常に)	*** :表土はき	5調査 )(	:段丘面に認められる鞍部				
ケ/は結下側を示す。 ↓は地形面の傾斜の向きを示す。	:群列ボ-	-リング	・:トレースが西に振れた場合	るの断層推定位置			
	❻──── :斜めボー	-リング 緑色は現地調査	観以降に実施した調査				



### 【大坪川ダム左岸付近の調査 断面図(2/2)】



· : ※約ボーリング 移在は現地調査以降に実施した調査

S-GRIMENT.

---·: 走向が西に振れた場合の断層推定位置

📕 破砕部

### 【福浦断層(東側)に対応する破砕部(ボーリング調査)】

OS-4孔(孔口標高55.44m, 掘進長110m, 傾斜45°) 深度(m) 深度(m) 深度(m) 40.4 40.5 40.6 40.7 38 39 40 39 右拡大範囲 41 40 コア写真(38~41m) 深度(m) D U R D 40.500 40.600 拡大図(上:コア写真,下:CT画像) N4W/55SW 40.700

BHTV画像



・深度40.60~40.63mに, 見掛けの傾斜角25~40°の厚さ2.0~2.2cmの破砕部が認められる。厚さ2.0~2.2cmの固結した破砕部からなる。 ・未固結な破砕部を伴わないことから福浦断層とは性状が異なるものの, この破砕部の確認位置は東側のリニアメント・変動地形に対応し, 走向・傾斜(N4°W/55°SW)が 福浦断層と調和的であることから, 安全側の判断として, 福浦断層(東側)に対応する破砕部とした。



## 【F-1'孔 破砕部拡大写真】



・F-1'孔の深度32.17~32.18mの破砕部は、未固結な角礫状破砕部であり、走向・傾斜がN10°W/76°SWで福浦断層と調和的で、リニアメント・変動地形にほぼ対応する位置にあ たることから、福浦断層に対応する破砕部と判断していた。

・第1009回審査会合以降に当該破砕部で追加実施したCT解析の結果,明瞭な面構造は認められないものの,低密度部が認められる。

・一方, F-1' 孔とほぼ同位置で追加掘削したFD-6孔において, 当該破砕部の想定延長位置に破砕部は認められない。

・当該破砕部は,周辺に変質を受けた状況が認められることを踏まえると,割れ目沿いに水が通ったことにより変質を受けて軟質になったものであると考えられ,隣接孔(FD-6孔)に 連続しないことから,福浦断層に対応する破砕部ではないと判断した。

第1064回審査会合 資料1 P.87 再掲

【福浦断層(東側)が認められないボーリング孔②】							
			F	⊡-6孔(孔口標高52.96m, 掘進長70m, 傾斜45°)			
深度	m) ž	深度(m)	深度(m	) 深度(	(m)	深度(m)	深度(m)
0		1	27		28	54	55
1	Contractor of the Almoster-	2	28	MA A MARCE	29	55	56
2	manual and of the prover find and	3	29		30	56	57
3	CALLS OF PROTACE STATE	4	30		31	57	58
4	MORE AND ALLER	5	31		32	58	59
5		6	32	All And Real Market	33	59	60
6	Provention and the second	7	33		34	60	61
7		8	34	A The second sec	35	61	62
8	「なった」で、「なんかな」で	9	35		36	62	63
9	CONTRACTOR STREET	10	36		37	63	64
10		11	37		38	64	65
11	Constraint and the Research State	12	38	and have the second	39	65	66
12	MARKEN ALSO HIGHER PARAMETER	13	39	LA CONTRACTOR 12	40	66	67
13	CHAR TOLER WARD	14	40		41	67	68
14	MUNICES (NEL YOU	15	41		42	68	69
15	ALL THE CONT OF	16	42		43	69	70
16		17	43		44		
17		18	44		45	Ċ	①深度44.92~45.00mに厚さ7.0~7.5cmの破砕部。
18	ALC MILLS VIE 200	19	45		46		(N11°W/19°SW) ・・・福浦断層と走向・傾斜が対応しない。また 隣接孔(F-
19		20	46		47		1'孔)の想定延長位置(深度44.9m付近),ルートマップH の相定延長位置(ご連結した)、
20	Berton Mark	21	47		48		の心と姓氏は自己は代わる。
21		22	48		49		
22	AND NO TO	23	49		50		
23		24	50		51	·福浦断層	層に対応する破砕部は認められない。
24	The Carlo and a second	25	51		52		
25	MILLIN XER	26	52		53		
26		27	53		54		

コア写真(深度0~70m)

## 【福浦断層(東側)が認められないボーリング孔③】

FD-3孔(孔口標高48.80m, 掘進長50m, 傾斜45°)



## 【福浦断層(西側)に対応する破砕部(ボーリング調査)1/5】

📕 破砕部



### 【福浦断層(西側)に対応する破砕部(ボーリング調査)2/5】

📕 破砕部



 ・深度28.32~28.35mに,見掛けの傾斜角30~40°の厚さ1.2~2.1cmの破砕部が認められる。厚さ1.2~2.1cmの灰白~浅黄色の粘土状破砕部からなる。
 ・この確認位置は,西側のリニアメント・変動地形の延長位置にあたり,走向・傾斜(N10°E/66°NW)が福浦断層と調和的であることから,福浦断層(西側)に対応する 破砕部と判断した。

### 【福浦断層(西側)に対応する破砕部(ボーリング調査)3/5】

📕 破砕部



・深度94.61~94.62mに,見掛けの傾斜角50~55°の厚さ0.5~1.6cmの破砕部が認められる。厚さ0.1~0.2cmの暗赤褐色の粘土状破砕部及び厚さ0.4~1.4cmの固結した破砕部からなる。
 ・この確認位置は、西側のリニアメント・変動地形の延長位置にあたり、走向・傾斜(N21°E/69°NW)が福浦断層と調和的であることから、福浦断層(西側)に対応する破砕部と判

断した。

破砕部

### 【福浦断層(西側)に対応する破砕部(ボーリング調査)4/5】





・深度14.70~14.76mに,見掛けの傾斜角15°の厚さ6cmの破砕部が認められる。厚さ6cmの砂状破砕部からなる。
 ・この確認位置は、ルートマップIの表土はぎ箇所(P.95~97)の延長位置にあたり、走向・傾斜(N13°W/64°SW)が福浦断層と調和的であることから、福浦断層(西側)に対応する破砕部と判断した。

## 【福浦断層(西側)に対応する破砕部(ボーリング調査)5/5】

📕 破砕部





・深度55.80~55.88mに,見掛けの傾斜角30°の厚さ8cmの破砕部が認められる。厚さ7.5cmの固結した破砕部および厚さ0.5cmの灰色の粘土状破砕部からなる。
 ・この確認位置は、ルートマップIの表土はぎ箇所(P.95~97)で確認した断層の延長位置にあたり、走向・傾斜(N31°W/79°SW)がFD-9孔での走向・傾斜(N13°W/64°SW)と調和的であることから、福浦断層(西側)に対応する破砕部と判断した。