



① C-蒸気発生器 2次側内部点検結果
 点検対象：2B管支持板下面 伝熱管 X91, Y4 @Cold



② C-蒸気発生器 2次側内部点検結果
 点検対象：2B管支持板下面 伝熱管 X45, Y5 @Cold



③ C-蒸気発生器 2次側内部点検結果

点検対象：3B管支持板下面 伝熱管 X52, Y9 @Cold

