

・固結した破砕部中の変形構造から、見かけ上盤側下がりの正断層センスが認定できる。

研磨片写真(下は変形構造を加筆)

2.5-1-278

(3)-13 K-4の研磨片観察結果



2.5-1-280

(3)-14 K-4の薄片観察結果

薄片観察結果(砂状破砕部, 粘土状破砕部)		
薄片番号	変位センス	
G-1.9-27_71R	左横ずれ正断層	

* 各薄片試料は、付近の断層の条線観察結果を踏まえたレイクで切断し、作成した。



G-1.9-27_71R(薄片作成位置)



G-1.9-27_71R(薄片観察)

■条線観察結果を踏まえ,71°Rのレイクでボーリングコ アを切断して作成した薄片を観察した。



・断層の走向傾斜がN52°W/68°NE,条線レイクが71°Rであることから,最新の運動方向は左横ずれを伴う正断層センスである。

2.5-1-284

(3)-15 K-5の薄片観察結果

薄片観察結果(固結した破砕部)	
薄片番号	変位センス
ブロックサンプル	正断層

* ブロックサンプルを鉛直方向に切断して薄片を作成した。

薄片観察結果(粘土状破砕部)	
薄片番号	変位センス
G-1.5-50_27R	不明

* 各薄片試料は、付近の断層の条線観察結果を踏まえたレイクで切断し、作成した。



第671回審査会合 机上配布資料1 P.9-229 再掲

ブロックサンプル(薄片作成位置)



SE→

10cm







試料採取位置



研磨片写真(下は主せん断面を加筆)

2.5-1-287

ブロックサンプル(薄片観察)

■ブロックサンプルを鉛直方向に切断 して作成した薄片を観察した。







・固結した破砕部中の変形構造から、見かけ上盤側下がりの正断層センスが認定できる。

G-1.5-50_27R(薄片作成位置)



3-2 1 3-1 3-2

1 粘土状破砕部
 3-1 固結した粘土・砂状破砕部
 3-2 固結した角礫状破砕部

破砕部

G-1.5-50_27R(薄片観察)

■条線観察結果を踏まえ, 27°Rのレイクでボーリングコ アを切断して作成した薄片を観察した。



・粘土状破砕部中には変位センスが認定できるような明瞭な変形構造は認められない。

(4) 断層の運動方向調査結果(取水路)

(4)-1 K-2の運動方向調査結果

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 ー概要-

○コア観察, CT画像観察, 条線観察, 薄片観察結果から, 固結した破砕部では正断層の変位センスが認められ, 粘土状破砕部では右横ずれまたは左横ずれを伴う逆断層の変位センスが認められる。右表中□の観察結果を次頁以降に示す。



*1:上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。

[深度84.30m]

*2:破砕部の最大傾斜方向に直交な方向で切断し、作成した薄片で確認。

*3:破砕部の最大傾斜方向で切断し,作成した薄片で確認。



①-①'断面図

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-0.9-70孔-

OH-0.9-70孔の深度27.34~27.69mにおいて, K-2に対応する破砕部が認められる。
Oこの破砕部を対象に、コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において, 条線観察, 薄片観察を実施し, 粘土状破砕部の運動方向を確認した。





(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-0.9-70孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 固結した粘土・砂状破砕部と角礫状破砕部の境界である深度27.35m付近に, 厚さ0.4~0.8cmの粘土状破砕部が認められる。

〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を,主せん断面として抽出した。

〇主せん断面において,条線観察及び薄片観察を実施した。



CT画像(H-0.9-70孔)

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-0.9-70孔(条線観察,上盤側)-

〇主せん断面における条線観察の結果,上盤側の観察面で47°R,122°Rの条線が認められ,下盤側換算すると133°R,58°Rとなる。 〇観察面において,礫まわりの粘土の非対称構造などの変位センスを推定できるような構造は認められない。

<u>拡大写真範囲A</u>

詳細観察写真A

2.5-1-296

観察面写真

概念図 ※走向は真北で示す。

)観察範囲B 拡大写真範囲B n mm

観察面写真

観察面拡大写真B

<u> 拡大写真範囲B</u>

詳細観察写真B

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-0.9-70孔(薄片観察)-

〇主せん断面において、より明瞭な133°Rの条線方向で作成した薄片観察の結果、上盤側から凝灰角礫岩、粘土状破砕部、角礫状破砕部※に 分帯される。

○凝灰角礫岩と粘土状破砕部の境界をなすY面1が認められる。このY面1は湾曲しており,直線性に乏しい。

〇粘土状破砕部と角礫状破砕部の境界をなすY面2が認められる。

Oその他,薄片内にY面に相当する構造は認められない。

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-0.9-70孔(薄片観察,詳細観察)-

○角礫状破砕部中には複合面構造は認められず,変位センスは特定できない。
○粘土状破砕部中の岩片や粘土鉱物の定向配列をP面とし、これらの配列を切断する微細な割れ目をR1面とすると、見かけ上盤側上がり及び見かけ上盤側下がりの二つの異なる変位センスを読み取ることができる。これらは、見かけ上盤側上がりのR1面が見かけ上盤側下がりのR1面を切断していることから、見かけ上盤側上がりの変位がより新しい構造であると考えられる。
○断層の走向傾斜がN8°E/76°SE、条線レイクが133°Rであることから、粘土状破砕部の運動方向は左横ずれを伴う逆断層センスである。

2.5-1-299

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-1.1孔-

OH-1.1孔の深度103.21~107.30mにおいて, K-2に対応する破砕部が認められる。
Oこの破砕部を対象に、コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において、薄片観察を実施し、粘土状破砕部の運動方向の水平成分を確認した。一方、固結した破砕部の運動方向及び粘土状破砕部の運動方向の鉛直成分を特定することはできなかった。

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-1.1孔(コア観察, CT画像観察)-

○□ア観察, CT画像観察結果より, 固結した角礫状破砕部に挟まれた深度103.70m付近に, 厚さ1.0~3.8cmの粘土状破砕部が認められる。 〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を, 主せん断面として抽出した。 〇主せん断面において, 薄片観察を実施した。

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-1.1孔(薄片観察①)-

○主せん断面が密着しており、条線観察ができなかったことから、0°R、90°Rの直交方向で薄片を作成した。
○主せん断面において0°Rで作成した薄片観察の結果、下盤側から固結した角礫状破砕部、粘土状破砕部、固結した角礫状破砕部※に分帯される。

〇粘土状破砕部中にY面が認められる。このY面は、凹凸を伴いつつ湾曲し、直線性に乏しい。

〇その他,薄片内にY面に相当する構造は認められない。

※分帯名はコア観察での破砕部区分に対応

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-1.1孔(薄片観察①,詳細観察)-

〇固結した角礫状破砕部中には複合面構造は認められず,変位センスは特定できない。

〇粘土状破砕部中の粘土鉱物の定向配列をP面とし、粘土鉱物の配列を切断する微細な割れ目をR1面とすると、見かけ右横ずれの変位が推定される。

〇断層の走向傾斜がN21°E/80°SE,薄片作成方向が0°Rであることから,粘土状破砕部の運動方向の水平成分は右横ずれである。

2.5-1-303

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-1.1孔(薄片観察②)-

〇主せん断面において90°Rで作成した薄片観察の結果,上盤側から固結した角礫状破砕部,粘土状破砕部,固結した角礫状破砕部※に分帯される。

O粘土状破砕部中にY面が認められる。このY面は、一部で鉱物脈によって切断され、断続的になり、連続性に乏しい。 Oなおこの鉱物脈は、<u>補足資料2.4-2</u> P.2.4-2-90のX線回折分析結果を踏まえると、オパールCTであると判断される。 Oその他、薄片内にY面に相当する構造は認められない。

(4)-1 K-2の運動方向調査結果 -H-1.1孔(薄片観察②,詳細観察)-

○固結した角礫状破砕部中には複合面構造は認められず,変位センスは特定できない。
○粘土状破砕部中の岩片や粘土鉱物の定向配列をP面とすると,見かけ上盤側上がり及び見かけ上盤側下がりの二つの異なる変位センスを読み取ることができる。これらは前後関係が不明であり,最新の運動方向を特定できない。

2.5-1-305

(4)-4 K-14の運動方向調査結果

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -概要-

〇コア観察, CT画像観察, 条線観察, 薄片観察結果から, 固結した破砕部では正断層の変位センスが認められ, 粘土状破砕部では左横ずれま たは右横ずれを伴う逆断層の変位センスが認められる。右表中□の観察結果を次頁以降に示す。

*1:上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。

110° R

(不明)

N24° E/58° NW

H- -1.37l.

[深度132.56m]

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--0.3-80孔-

OH- -0.3-80孔の深度29.36~32.00mにおいて, K-14に対応する破砕部が認められる。
Oこの破砕部を対象に, コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において, 条線観察, 薄片観察を実施し, 粘土状破砕部の運動方向を確認した。

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--0.3-80孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 角礫状破砕部と固結した粘土・砂状破砕部の境界である深度31.60m付近に, 厚さ0.1~0.2cmの粘土状破砕部が認められる。

〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を,主せん断面として抽出した。

〇主せん断面において, 条線観察及び薄片観察を実施した。

主せん断面

CT画像(H--0.3-80孔)

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--0.3-80孔(条線観察,下盤側)-

〇主せん断面における条線観察の結果,下盤側の観察面で107°R,87°Rの条線が認められる。 〇観察面において,礫まわりの粘土の非対称構造などの変位センスを推定できるような構造は認められない。

観察面写真

観察面拡大写真

^車 2.5-1-310

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--0.3-80孔(薄片観察)-

〇固結した粘土・砂状破砕部と粘土状破砕部の境界をなすY面が認められる。このY面は密着し,不明瞭となっている。

〇その他,薄片内にY面に相当する構造は認められない。

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--0.3-80孔(薄片観察)-

〇固結した粘土·砂状破砕部中には複合面構造は認められず,変位センスは特定できない。

〇角礫状破砕部中の岩片の微弱な定向配列をP面とすると、見かけ上盤側上がりの変位が推定される。

〇粘土状破砕部中の岩片や鉱物片の多くに定向性は認められない。ただし、Y面の直近の一部において認められる粘土鉱物の微弱な定向配列 をP面とすると、見かけ上盤側上がりの変位が推定される。

○断層の走向傾斜が№ E/68° NW, 条線レイクが107° Rであることから, 角礫状破砕部及び粘土状破砕部の運動方向は左横ずれを伴う逆断 層センスである。

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--2.18孔-

OH- -2.18孔の深度185.01~185.44mにおいて, K-14に対応する破砕部が認められる。 Oこの破砕部を対象に、コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において, 条線観察を実施し, 粘土状破砕部の運動方向を確認した。

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--2.18孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 安山岩(角礫質)と固結した粘土・砂状破砕部の境界である深度185.00m付近に, 厚さ0.1~0.2cmの粘土状破 砕部が認められる。

〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を,主せん断面として抽出した。

〇主せん断面において, 条線観察を実施した。

CT画像(H- -2.18孔)

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--2.18孔(条線観察,上盤側)-

〇主せん断面における条線観察の結果,上盤側の観察面で55°R,35°Rの条線が認められ,下盤側換算すると125°R,145°Rとなる。 〇125°R(下盤側換算),145°R(下盤側換算)の条線方向及び礫周りの粘土の非対称構造から,左横ずれを伴う逆断層センスが推定される。

※走向は真北で示す。

観察面写真

観察面拡大写真

詳細観察写真 2.5-1-315

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--1.2孔-

OH--1.2孔の深度118.74~119.48mにおいて, K-14に対応する破砕部が認められる。 Oこの破砕部を対象に、コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において, 条線観察を実施し, 粘土状破砕部の運動方向を確認した。

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--1.2孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 角礫状破砕部と固結した粘土・砂状破砕部の境界である深度118.75m付近に, 厚さ0.0~0.1cmの粘土状破砕 部が認められる。

〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を,主せん断面として抽出した。

〇主せん断面において, 条線観察を実施した。

CT画像(H--1.2孔)

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--1.2孔(条線観察,下盤側)-

〇主せん断面における条線観察の結果,下盤側の観察面で75°R,115°Rの条線が認められる。 〇75°R(下盤側換算)の条線方向及びリーデルせん断から,右横ずれを伴う逆断層センスが推定される。

概念図 ※走向は真北で示す。

観察面写真

詳細観察写真 2.5-1-318

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--0.5孔-

OH--0.5孔の深度49.72~50.61mにおいて、K-14に対応する破砕部が認められる。 〇この破砕部を対象に、コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において、条線観察を実施し、粘土状破砕部の運動方向を確認した。

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--0.5孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 角礫状破砕部に挟まれた深度50.20m付近に, 厚さ0.8~2.7cmの粘土状破砕部が認められる。 〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を, 主せん断面として抽出した。 ○主せん断面において, 条線観察を実施した。

CT画像(H- -0.5孔)

(4)-4 K-14の運動方向調査結果 -H--0.5孔(条線観察,下盤側)-

〇主せん断面における条線観察の結果,下盤側の観察面で110°R,75°Rの条線が認められる。 〇110°Rの条線方向及びリーデルせん断から,左横ずれを伴う逆断層センスが推定される。

概念図 ※走向は真北で示す。

拡大写真範囲A

観察面写真

詳細観察写真A 2.5-1-321

概念図 ※_{走向は真北で示す。}

<u> 拡大写真範囲B</u>

条線方向(2) 75°

詳細観察写真B

観察面写真

観察面拡大写真B

(4)-6 K-16の運動方向調査結果

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -概要-

○コア観察, CT画像観察, 条線観察, 薄片観察結果から, 固結した破砕部では正断層の変位センスが認められ, 粘土状破砕部では右横ずれまたは左横ずれを伴う逆断層の変位センスが認められる。右表中□の観察結果を次頁以降に示す。

①-①'断面図

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.9孔-

OH- -1.9孔の深度24.69~26.20mにおいて, K-16に対応する破砕部が認められる。
Oこの破砕部を対象に、コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において, 条線観察, 薄片観察を実施し, 固結した破砕部の運動方向を確認した。一方, 粘土状破砕部の運動方向を特定することはできなかった。

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.9孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 固結した角礫状破砕部に挟まれた深度25.05m付近に, 厚さ0.4~1.6cmの粘土状破砕部が認められる。 〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を, 主せん断面として抽出した。 〇主せん断面において, 条線観察及び薄片観察を実施した。

CT画像(H--1.9孔)

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.9孔(条線観察,上盤側)-

〇主せん断面における条線観察の結果,上盤側の観察面で90°R,115°Rの条線が認められ,下盤側換算すると90°R,65°Rとなる。 〇観察面において,礫まわりの粘土の非対称構造などの変位センスを推定できるような構造は認められない。

100 芯 凶 ※走向は真北で示す。

10 mm

観察面拡大写真

詳細観察写真

観察面写真

2.5-1-327

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.9孔(薄片観察)-

○主せん断面において90°Rの条線方向で作成した薄片観察の結果,下盤側から粘土状破砕部,固結した粘土・砂状破砕部※に分帯される。 ○粘土状破砕部と固結した粘土・砂状破砕部の境界をなすY面が認められる。このY面は,凹凸を伴う箇所が多く,直線性に乏しい。また薄片の中 央付近では,Y面は密着していて不明瞭となり,連続性に乏しい。

Oその他,薄片内にY面に相当する構造は認められない。

※分帯名はコア観察での破砕部区分に対応

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.9孔(薄片観察,詳細観察)-

○固結した粘土・砂状破砕部中の岩片の定向配列をP面とすると、見かけ上盤側下がりの変位が推定される。
 ○断層の走向傾斜がN18°W/68°NE,薄片作成方向が90°Rであることから、固結した破砕部の運動方向は正断層センスである。
 ○粘土状破砕部中には複合面構造は認められず、変位センスは特定できない。

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.3孔-

OH- -1.3孔の深度96.16~96.57mにおいて, K-16に対応する破砕部が認められる。
Oこの破砕部を対象に, コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において条線観察, 薄片観察を実施し, 粘土状破砕部の運動方向を確認した。

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.3孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 角礫状破砕部と固結した粘土・砂状破砕部の境界である深度96.35m付近に, 厚さ2.1~2.3cmの粘土状破砕部 が認められる。

〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を、主せん断面として抽出した。

〇主せん断面において,条線観察及び薄片観察を実施した。

CT画像(H--1.3孔)

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.3孔(条線観察,下盤側)-

〇主せん断面における条線観察の結果,下盤側の観察面で80°R,65°Rの条線が認められる。 〇観察面において,礫まわりの粘土の非対称構造などの変位センスを推定できるような構造は認められない。

観察面写真

観察面拡大写真

詳細観察写真

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.3孔(薄片観察)-

〇主せん断面において80°Rの条線方向で作成した薄片観察の結果,下盤側から固結した粘土・砂状破砕部,粘土状破砕部,角礫状破砕部※に 分帯される。

〇固結した粘土・砂状破砕部と粘土状破砕部の境界及びその周辺に、Y面1、Y面2、Y面3が認められる。これらのY面1、Y面2、Y面3は、凹凸を伴う箇所が多く、全体的に不明瞭で、直線性に乏しい。

Oその他,薄片内にY面に相当する構造は認められない。

(4)-6 K-16の運動方向調査結果 -H--1.3孔(薄片観察,詳細観察)-

○固結した粘土・砂状破砕部中には複合面構造は認められず,変位センスは特定できない。
 ○角礫状破砕部中には複合面構造は認められず,変位センスは特定できない。
 ○粘土状破砕部中の粘土鉱物の微弱な定向配列をP面とすると,見かけ上盤側上がりの変位が推定される。
 ○断層の走向傾斜がN7°W/74°NE,条線レイクが80°Rであることから,粘土状破砕部の運動方向は右横ずれを伴う逆断層センスである。

(5) 各断層の粘土状破砕部の運動方向(Tangent-lineation diagram)

各断層の粘土状破砕部の運動方向(Tangent-lineation diagram)(陸域)

■S-1~B-3の条線のレイク(<u>補足資料2.5-1</u>(2)-1~(2)-10)をTangent-lineation diagramで表示した結果を以下に示す。 ただし, S-9, B-1は変位センスが確認できるものがなく, Tangent-lineation diagramで表示できないことから, 記載していない。

 凡例

 下盤側の運動方向データ (変位センスを直接確認できたもの)

 下盤側の運動方向データ (変位センスが不明であるが、他の孔で 確認した変位センスを用いたもの)

条線方向データ (Tangent-lineation diagramで表示)

・矢印の始点は、断層面の極の方向を示し、上盤側からみた下盤側の運動方向を矢印で示す。

各断層の粘土状破砕部の運動方向(Tangent-lineation diagram)(海岸部)

■K-2~K-17の条線のレイク(<u>補足資料2.5-1</u>(2)-11~(2)-19)をTangent-lineation diagramで表示した結果を以下に示す。 ただし、K-5は変位センスが確認できるものがなく、Tangent-lineation diagramで表示できないことから、記載していない。

 凡例
 下盤側の運動方向データ (変位センスを直接確認できたもの)
 下盤側の運動方向データ (変位センスが不明であるが,他の孔で 確認した変位センスを用いたもの)

条線方向データ (Tangent-lineation diagramで表示)

・矢印の始点は、断層面の極の方向を示し、上盤側からみた下盤側の運動方向を矢印で示す。

参考文献

■物理探査学会(2008):物理探査適用の手引きー土木物理探査マニュアル2008-,物理探査学会.

■物理探査学会(2016):物理探査ハンドブック増補改訂版,物理探査学会.

■防災科学技術研究所(2001):地すべり地形分布図 第12集「金沢・七尾・輪島」,防災科学技術研究所研究資料,第210号.

■石川県(1997):1:33,000漁場環境図「富来・志賀・羽咋海域」,石川県.

■狩野謙一·村田明広(1998):構造地質学, 朝倉書店.

■野原幸嗣・野口猛雄・穴田文浩・浜田昌明・小野田敏・沼田洋一・山野芳樹・鈴木雄介・佐藤比呂志(2007):航空レーザ計測による2007年能登半島地震の地殻変動,82,321-331.

Ricker. N. (1953): Wavelet contraction, wavelet expansion, and the control of seismic resolution, Geophysics, 18, 769–792.

■高橋明久(2017):わかりやすい物理探査 反射法地震探査(その2:反射法断面図と垂直分解能),物理探査ニュース, No35, 1-3.

■吉村尚久(2001):粘土鉱物と変質作用, 地学団体研究会.