

# 大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 6 日  
日本原子力研究開発機構

9/5 (火) の 実績	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108 号室の汚染検査・除染作業（区域 1：グローブボックス他構造物等）</li><li>➤ 貯蔵容器内収納物及びフード前飛散物の分析作業</li></ul>	
9/6 (水) の 予定	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108 号室の汚染検査・除染作業（区域 1 及び区域 2：グローブボックス他構造物等）</li></ul>	
特記事項		