

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 26 日
日本原子力研究開発機構

9/25(月)の 実績	<p>➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）</p> <ul style="list-style-type: none">・区域3：天井、排気系統配管、蛍光灯
9/26(火)の 予定	<p>➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）</p> <ul style="list-style-type: none">・区域3：天井、排気系統配管、蛍光灯
特記事項	