

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 29 日
日本原子力研究開発機構

9/28(木)の 実績	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）<ul style="list-style-type: none">・区域3：フード上部・L壁
9/29(金)の 予定	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）<ul style="list-style-type: none">・区域3：実験用作業台・L壁
特記事項	<ul style="list-style-type: none">・108号室の汚染検査・除染作業は、9/30（土）も実施する予定。