

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料4-6-2
提出年月日	令和5年1月19日

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

有効性評価 7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (SAE714 r.7.0)	7.1.4-5, 24	以下の記載の適正化を実施しました。(下線部参照) (旧) 切替 / 切替え (新) 切替 <u>え</u> / 切 <u>り</u> 替え	
2	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (SAE714 r.7.0)	添7.1.4.3-2	以下の脱字を修正しました。(下線部参照) (旧) AAP (新) <u>MAAP</u>	
3	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (SAE714 r.7.0)	添7.1.4.3-2	以下の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧) 実施された解析された結果 (新) 実施された解析 <u>の</u> 結果	
4	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (SAE714 r.7.0)	添7.1.4.11-1	以下の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧) 第7.1.4.4図の拡大図 / 第7.1.4.5図の拡大図 (新) 第7.1.4.5図の拡大図 / 第7.1.4.6図の拡大図	