

2023年度 本格点検数/対象機器総数 (2023. 1月計画ベース)

| 漏えいバウナドリ機能健全性確認検査 対象設備 | 処理設備G | | | 地下水対策G | | | 貯留設備G | | | PCV関連設備内部調査G | | |
|---------------------------|------------------|--------|------|--------|-------|------|-------|-------|------|--------------|-----|------|
| | タンク | 弁 | ポンプ | タンク | 弁 | ポンプ | タンク | 弁 | ポンプ | タンク | 弁 | ポンプ |
| | 原子炉圧力容器・格納容器注水設備 | | | | | | | | | | | |
| ・1号機 | | | | | | | | | | 0/1 | 0/3 | 6/13 |
| ・2号機 | | | | | | | | | | 0/1 | 0/3 | 2/4 |
| ・3号機 | | | | | | | | | | 0/1 | 0/3 | 2/4 |
| 汚染水処理設備 | | | | | | | | | | | | |
| ・セシウム吸着装置 | 0/3 | 0/168 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
| ・第二セシウム吸着装置 | 0/3 | 10/224 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
| ・第三セシウム吸着装置 | 0/0 | 0/58 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
| ・淡水化装置 | 37/44 | 0/111 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/49 | 0/331 | 0/14 | | | |
| ・建屋内RO | 7/29 | 0/508 | 0/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
| 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設 | | | | | | | | | | | | |
| ・多核種除去設備 | 11/27 | 61/336 | 0/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
| ・増設多核種除去設備 | 8/23 | 57/324 | 0/27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
| ・高性能多核種除去設備 | 0/7 | 0/138 | 0/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | |
| 油処理装置 | | | | | | | | | | | | |
| ・油水分離装置 | | | | 0/8 | 0/173 | 0/10 | | | | | | |
| ・油分解装置 | | | | 0/6 | 0/177 | 0/10 | | | | | | |

* 1~3号機共通系統は1号機に集約

* 共通系統は第二セシウム吸着装置に集約