



高浜発電所4号機 B-加圧器逃がし弁の出口温度上昇について

発生箇所



B-加圧器逃がし弁の確認結果



<弁座シート面の写真>

